

监理工作联系单

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

编号: ZHJL-SGEQ-LXD006

致: 中机国际工程设计研究院有限责任公司沙钢项目部

主题: 关于对棒七 1#车间屋顶西面过道存在安全隐患的要求

内容:

1、巡视检查时发现,棒七 1#车间屋顶最西面过道存在安全隐患,经业主和监理现场沟通,为安全起见,要对晃动的护栏加固后把过道封住,不准人员通行,所有工人要绕到屋顶最东面进入施工现场。

2、近日连续高温,施工方要严格按照监理工作联系单 ZHJL-SGEQ-LXD003 的要求做好防暑降温工作。

项目监理机构(章):

监理工程师: 2021.7.13

日

期: 2021.7.13

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建