

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-010

致：江苏华源新能源科技有限公司（施工项目部）：

事由：关于做好恒锦管桩到场复检的相关事宜

内容：

今检查发现到场的恒锦型号 AB400*95*11 米的管桩部分存在横向及纵向的裂纹，且在现场施工过程中出现根部及桩头断裂现象。现对该厂家生产的所有管桩质量存在疑问，为保证本工程的施工质量现要求你单位对该厂家生产的所有型号的管桩进行取样送检，送检项目包含且不限于桩身强度、抗断强度等。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2021.7.21

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。