

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-031

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于组件安装倾斜角度事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位现场施工过程中，组件安装倾斜角度为 33.7° ，不满足图纸设计要求：组件倾斜角度为： $35^{\circ} \pm 1^{\circ}$ ，现要求你单位严格按照图纸设计规范要求对现场已完成的组件安装及正在施工的组件安装工序进行调整，并加强对现场施工人员进行技术交底工作，组件安装工序完成后，按图纸设计要求进行自检，自检合格后再进行工序报验工作，确保施工质量，望你单位重视！


监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李冲

日

期：2021.09.12

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



● 肇源县通威100MW渔光一体光伏发电项目

施工内容: 检查二标21#组件安装角度

拍摄时间: 2021.09.12 14:56

监理单位: 正衡监理

今日水印相机