

监理工作联系单

工程名称： 江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-LXD-002

致： 陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司

江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目项目施工部

事由： 关于部分逆变器临边距离问题回复

内容：

现场 2#、3#屋面部分逆变器安装位置过于靠边,临边距离不符合业主要求; 贵方已说明由于现场施工场地有限等原因, 贵方最终决定采用最优方案进行施工; 但临边距离还是不符合业主要求。为满足安全使用原则, 业主方建议部分逆变器临边距离不满足要求的, 女儿墙处加装安全护栏, 以保证运检安全。

请贵公司考虑此建议是否可行, 并确认。

监理项目部(章):

总/监理工程师:

日

期:

2024年11月9日

注： 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。