

监理工作联系单

工程名称：苏州荣文库柏分布式光伏发电项目

编号：02

主送：中设无锡机械设备工程有限公司施工项目部

抄送：上海南能新能源科技有限公司

主题：关于质量、安全文明施工事宜。

2022 年 8 月 23 日巡视检查苏州荣文库柏分布式光伏发电项目现场时发现：

1、现场材料堆放混乱，油漆稀料未设置配备灭火器及氧气瓶在太阳下爆晒，存在严重安全隐患。

2、配电箱接线混乱，要一机一闸一漏保。

3、特种机械（叉车）要专业人员操作，持证上岗。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：_____

日



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理存 1 份，承包单位存 1 份。

