

# 监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-002


主送: 河北舒阳新能源科技有限公司 (施工单位)

抄送: 润沐(滦平)新能源发展有限公司 (建设单位)

主题: 关于支架安装时存在安全隐患的相关事宜

内容: 安全监理工程师在大屯镇兴州村巡视检查时发现, 村民王庭申家屋顶施工部位与村内 380V 裸线线路安全距离不足, 支架安装时容易碰到其线路上, 发生触电的风险较大。

要求施工单位在施工前做好相应的安全防护措施, 设专人进行监护, 否则发生安全问题监理单位不负任何连带责任。



项目监理机构 (章)

总监理工程师

日期: 2021 年 11 月 11 日



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建