

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-004

主送: 河北舒阳新能源科技有限公司 (施工单位)

抄送: 润沐(滦平)新能源发展有限公司 (建设单位)

主题: 关于设备、材料报验的相关事宜

内容:

1. 甲方提供的光伏组件和光伏并网逆变器的供货商资质及产品出厂合格证、质量证明文件等资料至今没有报验。
2. 乙方采购的并网箱、光伏支架、直流电缆、边压块、中压块、防雷接地扁钢、接地极等设备材料的供货商资质及产品出厂合格证、质量证明文件等资料至今没有报验;
3. 监理工程师对库房未内未报验的并网箱进行查验时发现, 并网箱箱体材质及内部电气元器件品牌, 不符合《交流配电箱技术规范书》的要求, 箱体内部布局走线不规范;

要求施工单位收集所有到场设备材料的相关资料, 及时报验到监理项目部进行审批。尤其是乙方采购的设备和材料, 必须符合设计要求和北京天润公司相关技术规范的要求, 经过监理工程师和业主项目经理验收合格后方可进行使用, 否则产生一切后果全部由施工单位承担。

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日期: 2021 年 12 月 16 日



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建