

# 监理工作联系单

表号：FD--B3

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-007

主送：河北舒阳新能源科技有限公司 (施工单位)

抄送：润沐（滦平）新能源发展有限公司 (建设单位)

主题：关于交流电缆施工不规范的相关事宜

内容：监理工程师在大屯镇小城子村施工现场巡查时发现，1户用电站光伏并网箱至电杆的交流电缆长度超过10米，没有使用钢丝绳的方式进行固定，不符合北京天润公司户用光伏电站安装与验收标准，要求施工单位立即进行整改。



项目监理机构（章）：

总监理工程师：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。