

监理工作联系单

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-LX-002

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：光伏区安全防护事宜

内容：经我监理项目部人员对现场施工巡查时，发现如下问题：

1、光伏区临时用电线路，过路线路未能按照现场临时用电安全规范要求施工，存在安全隐患。为现场施工用电安全着想，我监理项目部现建议你单位项目部对过路线路隐埋敷设，杜绝安全隐患。

2、光伏区高压线路在施工区域中未设有安全警示牌，存在安全隐患，安全防护措施落实不到位。为现场施工用电安全着想，我监理项目部现要求你单位项目部增设安全警示标识，且采取相应的安全防护措施。

望你单位项目部引起重视。

附：图片

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 09 月 23 日

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载列智能设备