

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-LX-003

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：预制管桩质量事宜

内容：经我监理项目部人员对现场施工巡查时，发现如下问题：

1、光伏区预制管桩打桩时，部分管桩表面有破损现象，存在质量隐患。我监理项目部现要求你单位针对运送管桩采取成品保护措施。

2、光伏区预制管桩打桩时，部分管桩有移位现象，垂直度未在一个垂直面。我监理项目部现要求你单位在打桩时，采取仪器设备校证预制管桩垂直度。

望你施工单位引起重视。

附：图片

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2022年05月01日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备