

监理工作联系单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：ZHJL-LX-008

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

主 题：关于叉车作业人员无操作证等问题

内 容：

监理检查发现，现场未见叉车年检标志、叉车人员无法提供叉车作业证，升降平台及曲臂车无安全使用证明文件，为保证安全施工，现要求贵司完善以下资料：

- 1、叉车人员作业证。
- 2、叉车年检标志并张贴于叉车上。
- 3、登高作业车辆安全检验合格证明文件。

以上问题应按要求完善，并对叉车、登高作业车做到每日一检。相关机械操作人员应得到操作岗前培训。如发现使用操作时不系安全带、危险驾驶操作、操作人员离开后未断电和拔掉启动钥匙，将对相贵司进行相应考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2022年05月01日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。