

监理工作联系单


工程名称:扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目 编号: YZSY-ZHJL-007

致: 常州天合智慧能源工程有限公司(总包项目部)

事由: 关于施工质量问题

内容: 在巡视检查过程中发现如下问题

- 1、组件中压、边压块出现压接不实现象。
- 2、组件安装放线偏差超过规范要求。



此问题已连续发生,现责令你单位立即整改,并针对此问题对工人进行技术交底培训,禁止此类质量问题再次发生,若由此产生的一切责任后果由你单位自行承担。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2022 年 6 月 18 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建