


监理工作联系单

工程名称:扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目 编号: YZSY-ZHJL-008

致: 常州天合智慧能源工程有限公司 (总包项目部)

事由: 关于施工质量问题

内容: 今日在巡视检查过程中发现组件 (L01210800803180) 放置不当。



现责令你单位送有资质实验室对此组件做 EL 测试, 并针对此问题对工人进行技术交底培训, 禁止此类质量问题再次发生。由此产生的隐裂隐患、检测费用、更换后果等由你单位自行承担。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2022 年 7 月 4 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建