

监理工作联系单

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号： 编号：ZHJL-LXD-007

主送：保定市伟达电业安装有限公司

抄送：兴隆县阳润新能源科技有限公司

主题：关于施工问题

内容：经监理巡视检查发现，田杖子村司玉军家屋面第一阵列组件边压未安装，边压翼螺母安装不规范，组件存在松动现象，极端大风天气容易掀翻，存在一定安全隐患。并且边压垫片出现生锈。

现要求施工单位立即整改，整改完成后，报到监理，进行复验。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2022年7月10日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建