

监理工作联系单

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项
编号：JSXDF-JLLX-001

致：苏州舒怀电力设备有限公司

事由：人员进场问题

内容：

现场已于 2022.7.1 日开工，我单位在现场巡视时发现施工现场无施工人员进行施工作业。希望你单位尽快安排相关人员到场开展施工作业，并做好人员管理台账以及疫情管理台账，提前报我监理单位进行审核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2022 年 7 月 5 日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建