

工作联系单

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-WFKR-004

致：江苏华湛电力安装工程有限公司

主题：安全、质量相关事宜

内容：

经检查发现你单位施工的山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目组件安装施工存在一下问题：

- 1、厂房采光带防护不到位，组件安装存在安全隐患；
- 2、爬梯上下彩钢瓦防护不到位，彩钢瓦有损坏现象；
- 3、个别夹具与导轨连接未加固，极个别夹具未紧固；

现要求施工单位严格按照光伏施工规范施工（GB50794-2012），安全防护、组件安装进场进行整改消缺事宜，限期三天车间房顶组织组件安装施工人员进行安全防护及支架安装自检消缺完成。否则出现一切后果由施工单位自负。

项目监理机构（章）

项目负责人： 

日期：2022.7.16

本表一式3份，有项目部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，施工项目部存1份