

监理工作联系单

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-LXD-022

致: 中国电建集团四川工程有限公司施工项目部:

内容: 关于光伏区逆变器交流侧 3kV 电缆存在问题:

1、FZ04 方阵 N05 逆变器交流侧电缆 C 相接地, A、B、C 相间绝缘不合格;

2、FZ05 方阵 N04 逆变器交流侧 A 相电缆接地;

3、FZ08 方阵 N03 逆变器交流侧 C 相电缆接地。

以上问题存在时间较长, 至今没有消除故障, 要求你单位尽快修复, 保证正常发电, 否则造成的损失由你单位承担。



项目监理机构

监理工程师: 张明

日期: 2024.07.22

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。