

监理工作联系单

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-LXD-023

致: 浙江华东建设工程有限公司项目部:

内容:

经检查发现光伏区 FZ01 方阵有 2 组管桩出现沉降, FZ12 方阵、FZ16 方阵和 FZ17 方阵各有 1 组管桩出现沉降。以上组串由于管桩沉降已造成光伏支架严重变形, 存在安全质量隐患。要求你单位查明原因, 消除隐患, 按照标准规范要求重新安装, 否则造成的一切损失由你单位承担。

(附现场影像)

项目监理机构 (章):


监理工程师:

日

期:

2024.09.04

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。




华达新能源招远齐山镇
150MW农光互补光伏发
电项目（一期80MW）

施工区域: FZ12方阵
监理内容: 箱变附近管桩沉降支架变形
拍摄时间: 2024.09.04 08:12
天气: 阴 24℃
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限
公司

今日水印

相机

型号 K42AT222R63G+



华达新能源招远齐山镇
150MW农光互补光伏发
电项目（一期80MW）

施工区域: FZ01方阵
监理内容: 支架变形
拍摄时间: 2024.09.04 14:19
天气: 晴 30℃
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限
公司

今日水印

相机

型号 GC83M3VGTLE51U

