

监理工程联系单

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司(一期 10MW)屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-LXD-004

致: 江苏苏美达电力运营有限公司

主题: 业主及监理对施工单位现场施工检查, 存在已下问题等相关事宜

内容: 2022 年 9 月 7 日, 现场巡查发现, 现场施工存在以下问题:

- 1、屋面封板支架方管生锈严重不得使用。
- 2、封板不整齐有台阶锯齿缺陷, 需整改。
- 3、施工区域垃圾要及时清理, 做到工完料进场地清。
- 4、施工人员要认真做好技术交底, 避免返工

针对以上问题, 现要求你方加强现场管理, 切实做好现场安全技术交底及完善三元轮胎厂所需的并网相关资料。

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师:

日

期:

