

监理工作联系单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

编号：QCGF-ZHJL-C.0.3-007

致 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）：

事由：关于光伏电站进出线高压柜 B 相电流显示问题事宜

内容：

巡视检查光伏电站有关进出线高压柜并网运行情况时，发现盘面上 PM1 数显多功能仪表不能显示 B 相电流，经检查是该仪表上未接相应的线路，该二次线路图纸未标出。为满足和完善使用功能，确保工程质量，现要求你单位联系设计、厂家等相关单位对此问题进行整改，如不及时整改，所造成的损失由你单位自行承担。

望高度重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 张明

日期： 2023 年 06 月 28 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建