

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-002

主送: 浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于打桩设备卷扬机的钢丝绳存在安全隐患的相关事宜

内容: 监理工程师在光伏区 B 区打桩施工现场巡视检查时发现: 打桩设备的卷扬机钢丝绳存在大量的毛刺及多股断裂的现象, 安全隐患较大, 要求施工单位项目部及时更换卷扬机的钢丝绳, 排除安全隐患, 否则监理项目部将按照施工合同相关条款的约定, 对你施工单位项目部进行经济考核。



项目监理机构 (章)

总监理工程师:

日

期:



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建