

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-033

主送: 浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于升压站施工存在安全隐患的相关事宜

内容: 监理工程师在升压站施工现场巡视检查时发现, 消防水池北侧没有设立安全围栏, 安全隐患较大, 此问题监理工程师多次口头要求施工人员设立深基坑临边防护围栏, 施工单位至今未整改到位, 现要求施工单位立即在消防水池北侧设立安全围栏, 张贴安全警示标识, 否则因此出现安全问题, 监理单位不负任何连带责任。



项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期: 2024年10月05日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。