

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目


编号: ZHJL-HFTW-LXD-010

主送: 浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于汽车起重机支腿不规范存在安全隐患的相关事宜

内容: 监理工程师在光伏区 D 地块 10#方阵巡视检查时发现, 吊装管桩的汽车起重机的支腿存在下沉的现象, 支腿位置是回填区, 个别枕木破损严重, 安全风险较大, 现要求施工单位立即更换汽车起重机支腿位置, 确保汽车起重机的稳定性, 及时更换不合格的枕木, 否则按照合同相关条款对你施工单位进行经济考核。



项目监理机构 (章)

专业监理工程师: 张敏

日期: 2023 年 08 月 22 日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建