

# 监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-012

主送: 浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于新进场的预应力高强混凝土管桩存在质量问题的相关事宜

内容: 监理工程师在现场对新进场的预应力高强混凝土管桩进行检验时发现, 个别 10 米管桩局部粘皮和麻面累计面积大于管桩总外表面的 0.5%, 而且个别管桩粘皮和麻面的深度大于 5mm, 不符合规范要求, 现要求施工单位清退不合格的管桩, 类似质量问题不要再次发生, 否则将按照合同相关条款对你施工单位进行经济考核。



项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 高振平

日期: 2023年09月03日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。