

监理工作联系单

表号：FD--B3

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-LXD-014

主送：浙江阳明电力建设有限公司(施工单位项目部)

抄送：海丰通威渔光科技有限公司（建设单位）

主题：关于光伏区 B 地块消缺整改的相关事宜

内容：

1. 必须要把光伏区内杂草清理干净，围栏外侧 5 米内的杂草也要清理干净，清理完成的杂草外运，杂草确保一次性清理彻底，排除火灾隐患；
2. 更换已经锈蚀的光伏支架螺栓，采购螺栓的材质必须符合设计要求，同时提供螺栓的材质单和出厂合格证，避免出现二次返锈；
3. 对返锈的桩头及焊缝进行除锈，然后在进行涂装作业；
4. 逆变器波纹管连接处的防火泥存在脱落现象，一次性整改到位；
5. 光伏区内剩余的电缆桥架、交直流电缆及破损的组件全部清出统一存放；
6. 四周围栏全部修复到位、安全标识标牌张贴到位、光伏区内道路一次性平整到位，最终达到竣工验收的条件。

以上问题希望施工单位能够引起重视，逐条进行整改，10 月 15 前全部完成，否则将按照合同相关条款对你施工单位进行经济考核。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：陈海平

日 期：2023 年 9 月 14 日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。