

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-015

主送: 浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于光伏区 D 地块 PHC 管桩桩头除锈时存在安全隐患的相关事宜

内容: 监理工程师在光伏区 D 地块巡视检查时发现, PHC 管桩桩头除锈作业人员未佩戴护目镜及防护手套, 安全风险较大, 类似问题监理工程师在安全交底时已经明确提出, 作业人员也签字确认, 现要求施工单位安全负责人对除锈作业人员重新进行安全交底, 杜绝此类安全违章, 否则将按照合同相关条款对你施工单位进行经济考核。



项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期: 2022 年 10 月 02 日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。