

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-018

主送: 浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于光伏区 D 地块 10#方阵补桩完成的桩基存在质量问题的相关事宜

内容: 光伏区 D 地块 10#方阵田埂上面的桩基已经补桩完成, 监理工程师在现场巡视检查时发现个别桩基的桩头部分存在裂纹, 而且全部是通纹, 存在较大的质量隐患, 现要求施工单位立即把不合格的桩基进行更换, 否则此部分工作量监理单位不予确认, 发生一切后果施工单位自负。



项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期: 2023 年 10 月 21 日



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建