

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-041

主送: 浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于升压站生产辅助楼消防水池检查口未封闭到位存在安全问题的相关事宜

内容: 监理工程师在升压站生产辅助楼巡视检查时发现, 消防水池的检查口处封闭不严密, 无防护措施及警示用语, 不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 的规定要求, 存在坠落的安全隐患, 现要求施工单位按照规范要求封闭洞口, 并设立防护和警示措施。



项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期: 2025 年 02 月 22 日



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。