

监理工作联系单

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

编号：JLLX-FNZXJ-003

致：天津蓝天太阳科技有限公司有限公司

主题：质量相关事宜

内容：

经检查你单位施工的河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目设备基础施工及预埋套管存在以下问题：

- 1、确定一次舱基础是否在红线范围内，确认基础是否在持力层；
- 2、预埋套管未做坡口，个别预埋套管止水环未焊接；

现要求施工单位严格按照施工设计和规范要求施工检查确认基础开挖位置及持力层，进场预埋套管进行整改消缺事宜，限 2 天整改消缺完成。否则出现一切后果由施工单位自负。

项目监理机构（章）：

项目负责人

日

期：



本表一式 3 份，有项目部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，施工项目部存 1 份