

B-01 监理工作联系单★

表号: B-01


工程名称: 佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号: LXD-009

致: 陕西 TCL 光伏工程有限公司

内容: 今日在巡视检查过程中发现组件安装存在如下问题

- 1、组件方阵安装, 中心线偏差超过标准要求 (标准要求相邻两块组件小于 2mm/整排小于 5mm)
- 2、组件压块出现压接不实现象。



现要求你单位及时整改, 并做好技术交底培训, 若整改不到位或此现象持续发生, 此部分工程质量我监理方将不予认可, 一切责任后果自负。

监理项目部 (章)
总/专业监理工程师
日



本表(含附件)一式 2 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 1 份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建