

监理工作联系单

工程名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目


编号：HNLT-LXD-002

主送：株洲变流技术国家工程研究中心有限公司

抄送：株洲正善新能源科技有限公司

主题：关于施工质量问题

内容：经监理巡视检查测量发现，你单位正施工开挖的电缆沟深度不够，不符合规范要求，需要整改，继续加深。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：马家洪

日期：2022年10月29日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建