

监理工作联系单

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程

编号：ZHJL-ZH-C03-03

致：元工电力技术有限公司（施工项目部）

主 题：关于塔基施工质量问题问题

内 容：

1. G7 灌注桩在施工过程中，现场未整平及压实，钻机未处于水平位置，容易在后续灌注桩施工过程中存在斜孔以及钻进过程中发生不均匀沉降现象。

以上问题要求你单位接到通知后安排人员 24 小时内对质量缺陷进行整改，经监理单位验收合格方可进行隐蔽，并在后续的施工中加强现场质量管理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2022 年 12 月 17 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。