

## 监理工作联系单

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程

编号：ZHJL-ZH-C03-05

致：元工电力技术有限公司（施工项目部）


主 题：关于塔基施工质量问题问题

内 容：

1. G15 钢筋笼个别加密区箍筋间距过大；
2. G8 钢筋笼未做护板；
3. G9 钢筋笼制作过程中存在主筋与箍筋部密贴，箍筋间距不匀称。

以上问题要求你单位接到通知后安排人员 24 小时内对质量缺陷进行整改，经监理单位验收合格方可进行隐蔽，并在后续的施工中加强现场质量管理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  

日 期： 2022 年 12 月 30 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。