

监理工作联系单

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目 编号：CZZH-CJ-LX-008

致：浙江爱越新能源有限公司：

事由：本工程 6 月安全生产月检查过程中发现总包单位存在以下问题一直未进行整改，现以报告形式上报业主单位协调处理。

附件：1、6 月安全生产月检查报告；

2、现场安全检查记录表；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：阮伟

日期：2023.6.17



本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部、监理项目部各存 1 份。



扫描全能王 创建

浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

6 月安全生产月检查报告

常州正衡电力工程监理有限公司

浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

监理项目部（章）

2023 年 6 月

监理项目部



扫描全能王 创建

本工程 6 月安全生产月检查过程中发现总包单位存在以下问题，现上报业主单位协调处理。

- 1、现场无安全条幅、警示标志。
- 2、现场无任何安全、消防、避暑措施。
- 3、安全生产费用投入计划和台账未建立、统计。。
- 4、未配置配备相应的应急设施、物资。
- 5、未签订施工分包合同及安全协议，未在 EPC 项目部备案。
- 6、分包作业人员未购买意外伤害保险；分包人员进场未进行体检。
- 7、分包作业人员未进行进退场管理登记，考勤管理未做到实名签到、指纹或刷脸签到措施。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王大中

日期：2023.6.17





6月安全生产月公司基建项目现场安全检查记录表

项目名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域10MWp分布式光伏建设项目 检查类型：☐ 开工检查 ☐ 日常检查 ☐ 专项检查 ☐ 其他检查 检查时间：2023.6.8

检查项目	序号	检查内容	此次安排检查内容(√)	检查情况及整改要求	结论
一、EPC总包单位、施工监理单位安全管理制度	1	项目部是否建立安全管理制度，与国家法律法规和行业规范的一致性。	√		合格
	2	是否建立安全生产责任体系，配备专职安全管理人员，安全生产责任制落实情况。	√		合格
二、施工风险管控	1	项目部是否建立风险辨识与评估管理制度。	√		合格
	2	是否按要求编制施工组织设计及施工方案、审核流程是否满足要求。	√		合格
	3	是否按要求进行安全技术交底和风险告知手续。	√		合格
三、人员教育培训	1	项目部是否制定安全教育培训管理制度。	√		合格
	2	施工三级安全教育培训档案、考试卷情况。	√		合格
四、分包资质及现场准入	1	分包单位资质、安全生产许可证是否在有效期内。		无，即刻整改	不合格
	2	是否签订施工分包合同及安全协议，以及在EPC项目部备案情况。		无，即刻整改	不合格
	3	分包作业人员是否购买意外伤害保险；分包人员进场是否进行体检。		无，即刻整改	不合格
	4	分包单位与施工队、施工队与施工劳务签订合同及备案情况，以及在当地劳动监察部门备案情况，施工实名制管理情况。		无，即刻整改	不合格
	5	分包作业人员是否进行进退场管理登记，考勤管理是否做到实		无，即刻整改	不合格

检查项目	序号	检查内容	此次安排检查内容 (✓)	检查情况及整改要求	结论
		名签到、指纹或刷脸签到措施。		无, 即刻整改	不合格
五、安全生产标准化建设	1	施工人员是否有违章作业行为、设备设施是否违章操作, 违章行为考核、通报。	✓		合格
	2	安全生产费用投入计划和台账是否建立、统计。		无, 即刻整改	不合格
	3	项目部是否成立应急救援领导小组, 并明确职责。	✓		合格
	4	项目部是否制定、发布专项应急预案和现场处置方案。	✓		合格
	5	是否配备相应的应急设施、物资, 定期检查责任是否落实。		无, 即刻整改	不合格
	6	是否开展应急预案演练; 演练前是否组织预案培训, 编写培训记录; 是否制定演练方案; 演练后是否对演练效果进行评估, 并根据评估结果。	✓		合格
六、特种作业监督	1	特种作业人员是否持证上岗, 向监理报备证件有无假证。	✓		合格
	2	是否配备安全防护用品及设置防护设施。	✓		合格
七、施工班组文化建设	1	施工班组是否建立安全生产责任体系。	✓		合格
	2	是否组织开展安全生产工作班前会“班前会”。	✓		合格
八、起重机械、设备吊装专项检查	1	是否建立施工机械(起重机械、升降工作台等)管理制度。	✓		合格
	2	租赁或自有起重机械、升降工作台等施工设备进场要履行报验手续, 审核定期审验合格证书、维保检查记录文件是否齐全, 出厂合格证、操作手册、铭牌标识等是否齐全, 检查机械设备工况是否良好, 安全保护装置是否齐全, 杜绝不合格施工机	✓		合格



检查项目	序号	检查内容	此次安排检查内容 (✓)	检查情况及整改要求	结论
		械入场。	✓		合格
	3	设备吊装方案是否经过审批，有无安全技术交底记录。	✓		合格
	4	起重指挥人员、起重机械操作人员、升降工作台操作人员是否持证上岗，资质证书是否有效。	✓		合格
	5	吊装现场是否设置专职安全人员现场监管，是否按照吊装方案和既定安全措施执行，现场吊装安全措施是否到位。	✓		合格

参加检查单位、部门：建设单位、监理单位

参加检查人员：陈伟

