

# 监理工作联系单

表号: FD—B3

工程名称: 分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-FYJH-LXD-006

主送: 浙江甬坤能源科技有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 分宜晶航新能源有限公司 (建设单位)

主题: 关于太阳能组件安装时存在质量问题的相关事宜

内容: 监理工程师在光伏场区施工现场巡视检查时发现, 太阳能组件拆箱后用支架顶在铝合金边框的位置, 稳定性较差而且容易划伤组件背板, 施工人员单人背运组件等现象, 现要求施工单位对违规人员进行交底, 制作防倾倒支架, 严禁单人头顶背运等方式搬运组件。

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期: 2023年03月01日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。