

监理工作联系单

表号: FD—B3

工程名称: 分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-FYJH-LXD-007

主送: 浙江甬坤能源科技有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 分宜晶航新能源有限公司 (建设单位)

内容: 监理工程师在光伏场区施工现场巡视检查时发现以下问题:

1. 配电箱破损严重, 电源线私拉乱接, 不符合《JGJ46-2005》《施工现场临时用电规范》的相关要求;
2. 安装支架螺栓的弹簧垫不是镀锌材质, 不符合设计要求。

要求施工单位立即更换配电箱和支架螺栓的弹簧垫, 否则将按照施工合同相关条款对你施工单位进行经济考核。



项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期: 2023年03月08日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。