

监理工作联系单

工程名称：天中市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-GF-A6-001

致：中铁电气化局集团第一工程有限公司施工项目部

抄送：天中市华晖光伏电力有限公司施工项目部

主题：关于光伏区施工图及现场施工等相关事宜

内容

对光伏区施工现场进行检查，发现存在以下问题：

1、按照建筑施工规范，光伏区 32 区其中一根管桩拉低标准约 40cm；不符合要求，光伏区北侧两排个别管桩垂直度大于规范要求，望施工方尽快整改。

2、光伏区施工蓝图暂未出具，目前我监理方缺少光伏区图纸对现场不了解，望尽快提供相关资料。

现要求总包单位尽快提交最终有效图纸，打印出来并签字盖章后，提交给业主、监理及施工单位，以便于现场工作的开展。切实做到现场安全文明施工。



项目监理机构（章）：

专业监理工程师：[Signature]

日期：2023.4.20

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。