

监理工作联系单

工程名称:定远县经开区厂房屋顶光伏项目(一期)EPC总承包项目 编号:DYJK-ZHJL-LXD-001

主送:安徽尚特杰电力技术有限公司(EPC项目部)

抄送:定远县国厚光伏发电有限公司(业主项目部)

事由:关于施工现场的进场材料及报验资料相关事宜

内容: 今日我项目部监理人员对进场混凝土支墩和报验报审资料进行了检查和梳理,发现存在如下问题:

- 1、进场混凝土部分支墩底部有毛边缺口,部分支墩放置屋面后底边有不平现象,个别支墩有制作时振捣不够充分情况;
- 2、少部分混凝土支墩预埋件有偏差和不够垂直情况;
- 3、前期技术资料还不够完善,进场材料报验不够及时;

上述问题你方自检自查后结合我方发现的问题,尽快和混凝土支墩供应商联系,从源头上保证支墩强度和感观整体符合要求;施工材料进场首先准备好质量证明文件报验后才能在项目上使用。

以上要求,望遵照执行。

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日

期:



本表一式3份,由项目监理部填报,建设单位存1份、项目监理存1份,承包单位存1份。