

监理工作联系单

工程名称: 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目
编 号: ZHJL-XF-LXD-013

主 送: 苏州亚睿光伏科技有限公司

抄 送: 中鑫上电(苏州)能源科技有限公司

主 题: 关于 G 栋厂房屋面靠天沟处彩钢瓦存在安全隐患等事宜

内 容:

昨日, 监理巡视检查时, 发现 G 栋北侧靠天沟侧彩钢瓦脚踩时较软, 容易凹陷下去, 天沟边沿此类情况较多, 存在安全隐患。如果有施工人员经常性走动, 可能会把彩钢瓦踩松脱, 导致人员受伤或造成高处坠落的严重后果。请贵单位现场组织相关专业人员实地查验彩钢瓦安全性, 对存在安全隐患处做好安全措施加以防范, 增加相应安全警示标识, 加强施工人员安全防范意识教育, 并对此类安全问题逐一排查处置, 举一反三, 消除隐患, 确保人员通行安全和施工安全。

另外, C 栋厂房上下爬梯不牢固问题, 多次提出, 但至今未进行防范处理。

请贵单位根据本联系单位内容对以上两处问题积极响应。如下周五前未见积极响应, 将按《承包合同》、安委会《工程建设管理办法》进行相应考核。

【本图为 G 栋彩钢瓦存在隐患处】



监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日

期:



本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。