

监理工作联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-006

致：通号工程局集团城建工程有限公司

主题：关于工程质量事宜

内容：经 2023 年 12 月 3 日巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目北录树工程存在以下问题：

- 1、柱上变电线杆埋设没有使用底座；
- 2、电线杆使用其它项目更换的旧电线杆；
- 3、接地极焊接不符合规范要求；
- 4、使用 C 型钢材料用作基础垫层模板；

现要求总包单位加强现场管理，严格按照设计及规范要求进行施工，严禁使用支架材料用于垫层模板，及时更换新电线杆，否则由此产生的一切后果由总包单位承担。

项目监理部
总/专业监理工程师
日期：2023 年 12 月 04 日



本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 2 份，承包单位存 1 份。