

监理工作联系单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-LXD-008

主 送：新沂上电申宏新能源有限公司

抄 送：安徽跨江电力工程有限公司

内 容：关于施工单位现场管理人员配备不齐及材料不达标问题的通知

由于我方监理人员多次与施工单位沟通未果，现请求业主单位项目负责人与施工单位进行协调相关事宜，以便于监理人员开展项目工作：

1、现场施工管理人员配备不齐全，项目经理不在项目上，项目自开工以来一直未配备安全员，不能保证现场施工安全及质量；

2、现场材料使用不符合设计规范要求，监理人员到现场测出支架及螺栓、螺母、垫片等材料镀锌层厚度不达标，施工单位一直未更换且继续使用；

3、针对施工单位采用不符合设计要求的材料，后期出现的一切损失及后果由施工单位自己承担。

后附相关照片及附件

请贵单位及时与施工单位协调相关事宜，要求施工单位做好现场安全防范工作，保证施工质量，保证安全文明施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：



