

监理工作联系单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LXD-016

致：上海能辉科技股份有限公司项目部

事由：

在浇筑过程中施工人员孙忠辱骂监理不服从安全管理对工程的正常施工秩序和质量安全造成了极大的负面影响；该情节非常严重；

为确保工程的顺利进行和质量安全，根据相关合同条款和施工现场管理规定，现决定对该施工人员进行清场处理，永远不得在本项目出现；

请贵单位在接到本联系单后于 2024 年 07 月 20 日前，安排该施工人员离开施工现场，并加强对施工人员的管理和教育，杜绝类似事件再次发生。

若贵单位未能按时完成清场工作，我方将在 2024 年 07 月 21 日下发《停工令》，直至该人退场为止。由此产生的一切后果由贵单位承担。

特此通知！

总/专业监理工程师

日期：2024 年 07 月 18 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1

