

监理工作联系单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LXD-008

致：上海能辉科技股份有限公司项目部

关于施工现场存在问题的函告：

自项目开工以来，贵单位在本项目中存在以下问题汇总如下：

1. 总包分包项目部的组织机构不够完善。
2. 施工现场分包管理混乱，且存在不服从管理的情况。
3. 施工质量较差。
4. 安全意识薄弱。
5. 业主单位安排的事项难以得到有效落实。
6. 安排的工作一拖再拖。

请贵单位针对上述问题，尽快制定并实施改进措施，确保项目的顺利进行。

谢谢合作！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：贾金光

日期：2024 年 04 月 21 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1

