

监理工作联系单

工程名称： 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号： 7811-1-007

致： 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

主题： 关于电气施工相关事宜

内容：

- 1、电气安装要求持证上岗，无证不得从事相关工序施工；
- 2、已下发的监理通知单及时整改，未经监理部验收前不允许并网；
- 3、维保楼并网柜西侧柜板与原厂材料柜板不符，尽快整改；
- 4、一号、二号预制舱接地安装，要求按照相关规范施工；
- 5、并网柜内电缆冷缩套管要做到保护到位，封堵要规范，做到工艺美观；
- 6、并网柜内底板由于电缆敷设私自引孔或切割的，尽快整改；
- 7、电气安装技术力量薄弱，需增加技术投入；

抄送： 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司

项目监理单位（章）

专业监理工程师

日

期

2024年12月17日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建