

监理工作联系单

工程名称：梅州综合保税区 100MW/200MWb 独立储能项目 编号：MZCN-ZHJL-ZH-C-004

致：中国电建集团贵州工程有限公司 总包单位

事由：关于现场储能项目施工事宜

- 1、目前现场储能基础四周回填土未按照设计图纸及规范进行施工。
- 2、电缆沟止水螺杆未进行切割并未做防锈、防腐处理，施工单位进行回填土施工。
- 3、升压站区域设备基础要按照设计及规范要求，地基处理要进行承载力试验。
- 4、现场未按照设计图纸施工的分项部分，要设计单位出具变更通知单闭环

以上内容要求总包单位加强现场质量管理工作，严格按照设计图纸及规范进行施工。



监理项目部 (章) 总/专业监理工程师：王业营

日期：2024 年 11 月 06 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。