

监理工作联系单

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-LXD-003

致：上海电力安装第一工程有限责任公司

主题：关于管桩施工相关事宜

内容：

在检查 G 区桩基施工时，发现已完工桩基（管桩型号为 PHC400AB95-13c）的部分桩头混凝土开裂，方桩（型号为 PHS-AB600(400)-7c）2 根（1、坐标点 X= -43809.290; Y= 12867.638; 2、坐标点 X= -43801.465; Y= 12903.097），内壁混凝土出现裂缝，影响工程的安全性和稳定性，要求你单位针对管（方）桩混凝土开裂的情况，分析查找原因；对开裂管（方）桩进行返工，并对管（方）桩由具备资质的第三方试验单位进行检测。

抄送：上海绿山申元新能源有限公司

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

日

期：2025.2.20.



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

