

监理工作联系单

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-LXD-004

致：上海电力安装第一工程有限公司

主题：关于桩进场质量验收相关事宜

内容：

关于上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目方桩进场质量检查：

在 2025 年 02 月 26 日上午，对方桩（PHS-AB600(400)-7c）、管桩（PHC400AB95-13c）进场验收过程中，我监理部发现进场的 80 根方桩（生产厂家为上海中淳高科桩业有限公司），有 5 根方桩存在严重质量问题，具体表现为：混凝土保护层破损、露筋。严重影响方桩的结构性能与耐久性。

为保障工程质量，避免安全隐患，现要求贵单位，对于存在混凝土保护层破损、露筋等质量问题的桩，作退场处理。并及时与方桩供应商进行沟通，要求供应商采取有效措施确保后续供应的管桩及方桩质量，如再有类似情况发生，请给与其解除供货合同。

请贵单位务必高度重视上述问题，严格按照要求落实。我监理部将全程进行监督，若贵单位后续材料进场效果未达要求，我监理部将按照相关规定及合同约定严肃处理，由此产生的一切后果由贵单位承担。

抄送：上海绿山申元新能源有限公司

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：朱启俊

日

期：2025.2.27

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建