

监理工作联系单

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-LXD-006

致：上海电力安装第一工程有限公司施工项目部

主题：关于桩基施工质量相关事宜

内容：

监理部在对 G 区 1-5 号塘桩基施工存在的质量问题统计中，共发现 34 根存在桩基开裂、桩头/桩身损伤等质量问题，其中管桩（PHC400AB95-13c）28 根、方桩（PHS-AB600(400)-7c）6 根。

为保障工程质量，消除安全隐患，现要求你单位，在支架安装前，对于存在质量问题的桩，进行更换或出具切实可行的修复方案，并取得设计单位书面认可，由我方监督实施；并经试验检测后，满足设计要求，经验收后方可进入下道工序施工；

请你单位务必高度重视上述问题，严格按照要求落实。我监理部将全程进行监督，若影响下道工序施工，我监理部将按照相关规定严肃处理，由此产生的一切后果由你单位承担。



项目监理机构（章）：

总/专监理工程师：

日

期：

2015.03.05

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。