

监理工作联系单

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-LXD-013

致：上海电力安装第一工程有限公司施工项目部

主题：关于桩基施工质量相关事宜

内容：

现场检查发现，C 区有一根管桩的桩头存在碎裂现象（坐标：X=-44199.632，Y=12477.491）。桩头碎裂严重影响桩基础的承载能力，存在重大质量隐患。请你单位，对 C 区（坐标：X=-44199.632，Y=12477.491）的管桩进行更换。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师：

日

期：



张和号
2015.04.01

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建

