

监理工作联系单

工程名称：安川（常州）机电一体化系统有限公司 1770.59kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-002


致：浙江华伏太阳能科技有限公司 总包施工项目部

抄送：常州晶焱光伏科技有限公司 业主项目部

事由：关于安全文明施工相关事宜

内容：

屋面检修通道跨伸缩缝位置未连通，施工人员频繁踩踏屋脊及伸缩缝部位，现监理项目部要求贵单位给现场施工人员做好安全技术交底，搬运材料尽量不踩屋脊，同时尽快连通检修通道跨伸缩缝部位，避免人员频繁踩踏造成密封胶条开裂导致后期漏雨。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2014年10月11日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。